

11. Принятые меры и предложения:

- Довести до всех обучающихся полетам на СЛА, что выполнение самостоятельных полетов возможно только после прохождения проверки навыков пилотирования СЛА пилотом-инструктором и его записи в летной книжке о допуске к самостоятельным полетам.
- СЛА самостоятельной постройки, может быть допущен к эксплуатации только после оценки его летной годности пилотом – экспертом.
- Перед первым самостоятельным вылетом на СЛА обучающийся должен быть ознакомлен с особенностями полета СЛА пилотом-инструктором, имеющим опыт полетов на данном СЛА.

12. Материалы по расследованию происшествия разместить на сайте ОФ СЛА.
Рекомендованы Акт и материалы к изучению и разбору в клубах СЛА.

Председатель комиссии


А.В. Кареткин

Эксперт


В.А. Финошкин

03.11.2016 г.